



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ ПО ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

Главное управление МЧС России  
по Херсонской области

ул. Парижской Коммуны, д. 82,  
г. Генчешек, 275500

E-mail: gumchs184@khogov.ru

Управление надзорной деятельности и  
профилактической работы

ул. Мира, д. 24,  
г. Генчешек, 275500

E-mail: undpr184@khogov.ru

25.08.2023 № 11В-585-16-3-329

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Временно исполняющему обязанности  
министра образования и науки  
Херсонской области

Галченкову А.С.

e-mail: prosveshenie01@khogov.ru

Копия:

Директору ГБОУ Херсонской области  
«Сивашская школа № 1 Новотроицкого  
муниципального округа»

Ципп С.И.

Херсонская область, Новотроицкий  
муниципальный округ,  
пгт. Сивашское, ул. Белинского, 10/23  
e-mail: syvaske1school@mail.ru

О результатах оценки готовности  
образовательного учреждения  
к новому учебному году

Настоящим сообщаем, что на основании распоряжения МЧС России от 10.10.2016 № 446 «О реализации мероприятий профилактической операции», указаний Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору от 19.06.2023 № М-АМ-154 и от 27.06.2021 № М-АМ-166, Постановления Правительства Херсонской области от 24.05.2023 № 38-ПП должностными лицами УНДиПР ГУ МЧС России по Херсонской области проведен профилактический визит и консультирование на территории и в здании школы ГБОУ Херсонской области «Сивашская школа № 1 Новотроицкого муниципального округа» (ОГРН 1229500010475), расположенной по адресу: Херсонская область, Новотроицкий муниципальный округ, пгт. Сивашское, ул. Белинского, 10/23. В результате обследования выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Не представлена декларация пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64);
2. Не обеспечено размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» Места, специально отведенные для курения, не обозначены знаком «Место курения» (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 11);
3. Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 2);



4. Лица допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 3);
5. Не разработаны и не размещены на видных местах планы эвакуации людей при пожаре (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 5);
6. Не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 17<sup>1</sup>);
7. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного, складского назначения и электрощитовой с обозначением их категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 12);
8. На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 30);
9. На объекте не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, других лиц, находящихся в здании (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 9);
10. Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 36);
11. Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли (деревянных стропил и обрешетки чердака) здания в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 13; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; СП 2.131.30.2020 п. 5.4.5);
12. Здание не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; СП 484.1311500.2020 п. 6.1.6. таблица А.1; СП 486.1311500.2020. таблица 1);



13. Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ст. 84; СП 3.13130.2009, таблица 2);
14. Не обеспечена передача сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 ч. 7);
15. Объект защиты не обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2. Отсутствуют паспорта на имеющиеся огнетушители (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 60);
16. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 60);
17. В отделке общих коридоров, лестничных клеток, тамбуров эвакуационных выходов применены декоративно-отделочные материалы с неизвестными показателями по пожарной опасности. Отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 25; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 28);
18. В здании допускается эксплуатация сетей электроснабжения, электротехнических изделий и оборудования с видимыми неисправностями (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 35);
19. Заполнение проема выхода на чердак не выполнено в противопожарной преграде не ниже 2-го типа (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; СП 4.13130.2013 п.п. 5.1.2, 5.6.4, 7.1-7.7);
20. Двери, отделяющие холл от поэтажных коридоров, не оборудованы устройствами для самозакрывания (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 27; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.4.6, п. 4.2.24);
21. Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода, расположенные в здании выполнены из горючих материалов (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 50; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; СП 10.13130.2020 п. 6.2.3; ГОСТ Р 51844-2009 п. 5.13);
22. Не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, с внесением информации в журнал эксплуатации систем



противопожарной защиты (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 50);

23. Демонтированы двери лестничной клетки № 1 на 2-м этаже в районе музея, двери лестничной клетки № 2 в районе спортзала и библиотеки (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 16 «д», 27 «г»);


24. Двери эвакуационных выходов у 1-й лестничной клетки на 1-м этаже, в районе библиотеки, не оборудованы запорами (замками), обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 26);

25. В нарушение требований пожарной безопасности под лестничным маршем на 1-м этаже устроено подсобное помещение с установкой бойлера для нагревания воды (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 16 «к»);

26. Отсутствует соответствующее наружное противопожарное водоснабжение (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; СП 8.13130.2020 п. 4.1-4.5, таблица 2; Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 48).

На основании изложенного, прошу Вас принять незамедлительные меры, направленные на устранение выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности до начала нового 2023-2024 учебного года.

Главный государственный инспектор  
Херсонской области по пожарному надзору  
полковник внутренней службы



Э.Ш. Юсупов

Утверждено:  
 Директор ГБОУ ХО  
 «Сивашская школа №1  
 Новотройцкого МО»  
 Ципи С.И. *С.И. Ципи*  
 Приказ от 13.06.2024 г № 120

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе плановой проверки по  
 Предписанию №ИВ-585-16-3-329 от 25 августа 2023 г

№ п/п	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению нарушений	Срок устранения нарушений
1.	Не предоставлена декларация пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.64)	Не предоставлена так как декларация находится на утверждении в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации	
2.	Не обеспечено размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнём запрещено» места, специально отведённые для курения, не обозначены знаком «Место курения» (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.11)	Размещены знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», «Место курения».	Устранено
3.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.2)	Ответственному лицу разработать инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями установленными разделом XVIII настоящих Правил	Устранено
4.	Лица допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.3)	Обучение прошла Адаменко Е.В. Удостоверение имеется	Устранено
5.	Не разработаны и не размещены на видных местах планы эвакуации людей при пожаре (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 5)	Ответственному лицу по пожарной безопасности разработать и разместить на видных местах планы эвакуации	Сентябрь-октябрь
6.	Не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства	Отсутствует по мере финансирования	



	РФ от 16.09.2020 №1479 «об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.17)		
7.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного, складского назначения и электрощитовой с обозначением их категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.12)		
8.	На объекте защиты с массовым требованием людей не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчёта не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.30)	Ответственному лицу обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчёта не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Сентябрь
9.	На объекте не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовыми пребываниями людей, а также посетителей, других лиц находящихся в здании (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.9)	Ответственному лицу обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации	Устранено
10.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.36)	Ответственному лицу обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения	Устранено
11.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли (деревянных стропил и обрешётки чердака) здания в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.13 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент		

	о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; СП 2.13130.2020 п 5.4.5)		
12.	Здание не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; СП 484.1311500.2020 п.6.1.6. таблица А.1 СП 486.1311500.2020. таблица 1)		
13.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4 ст.84; СП 3.13130.2009, таблица 2)		
14.	Не обеспечена передача сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст 83 ч. 7)	Прописан номер телефона в памятке руководителя образовательного учреждения. Тел: +79901115521	
15.	Объект защиты не обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям №1 и 2. Отсутствуют паспорта на имеющиеся огнетушители (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.60)	Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Имеются паспорта на огнетушители.	Устранено
16.	Учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведётся в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.(Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.60)	Ответственному лицу обеспечить введение журнала эксплуатации систем противопожарной безопасности	Устранено
17.	В отделке общих коридоров, лестничных клеток, тамбуров эвакуационных выходов применены декоративно-отделочные материалы с неизвестными показателями о пожарной опасности. Отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых строительных конструкций, заполнений проёмов них, изделий и материалов (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.25; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 28)		

	без ключа (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.26)		
25.	В нарушение требований пожарной безопасности под лестничным маршем на 1-м этаже устроено подсобное помещение с установкой бойлера для нагревания воды (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.16 «к»)	Проведено демонтажное бойлера для нагревания воды.	Устранено
26.	Отсутствует соответствующее наружное противопожарное водоснабжение (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст4; СП 8.13130.2020 п.4.1-4.5, таблица 2: Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.48);	Имеется наружный противопожарный водоем	Устранено





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Управление Роспотребнадзора по  
Херсонской области)

Уварова ул., д. 3, г. Херсон, 273003

Телефон: ; факс:

E-mail: urpn\_84@rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77780574, ОГРН 1239500008010

ИНН 9500019180 КПП 950001001

ГБОУ ХО  
«Сивашская школа № 1  
Новотроицкого района»

syvaske1school@mail.ru

30.05.2024 № 84исх-704-2024

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О рассмотрении заявления

Управление Роспотребнадзора по Херсонской области, рассмотрев заявление ГБОУ ХО «Сивашская школа № 1 Новотроицкого района» № 8 от 22.04.2024 о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей по адресу: Херсонская область, Новотроицкий район, пгт. Сивашское, ул. Белинского, 10/23, сообщает.

Согласно экспертному заключению № 75 от 17.05.2024 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Херсонской области» заявленный вид деятельности: организация отдыха детей и их оздоровление не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а именно:

У сотрудника образовательного учреждения (учитель физической культуры) истек срок прохождения периодического медицинского осмотра (16.05.2024 г.), в личных медицинских книжках (далее по тексту – ЛМК), отсутствуют сведения о прохождении гигиенической аттестации, кроме того, ЛМК сотрудников оформлены без наличия голограмм и внесения в реестр на портале Роспотребнадзора, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), ст. 34, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На территории образовательного учреждения отсутствует игровая площадка с полимерным покрытием, что является нарушением п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

На территории образовательного учреждения площадка для сбора отходов не благоустроена: отсутствует водонепроницаемое твердое покрытие, также используются контейнера (мусоросборники) без закрывающихся крышек, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

В помещении для приготовления дезинфекционных растворов отсутствует подводка холодной и горячей воды, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648

В образовательном учреждении осуществляется организация питания с использованием сырья и сырых полуфабрикатов, при этом не обеспечено холодным цехом, цехом первичной и вторичной обработки овощей, мясо-рыбным цехом, что является нарушением п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20.





В мясо-рыбном и варочном цехах не оборудованы моечные ванны и умывальники, отсутствует холодильное оборудование для хранения яиц, овощей и фруктов, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

В помещении для приготовления пищи образовательного учреждения не соблюдается поточность технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья и готовой продукции, что является нарушением п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.5, 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.


В помещении для приготовления пищи образовательного учреждения на участке приготовления холодных закусок, а также в зоне обработки сырой продукции отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

В столовой и санузлах отсутствует подводка горячей воды к смесителям, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

По результатам инструментальных измерений уровень освещенности в 4 игровых комнатах, спортивном зале не соответствует гигиеническим требованиям, что является нарушением п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

По результатам проведения лабораторных исследований отобранная проба питьевой воды в образовательном учреждении не соответствует гигиеническим требованиям табл. 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 по содержанию хлоридов.

Заместитель руководителя



Е.В. Бессонов

Исполнитель:  
Сверчкова Вероника Вадимовна  
+79900147251





Приложение № 1 к приказу  
ГБОУ ХО «Сивашская школа №1  
Новотроицкого муниципального округа»  
от «29» июля 2024 г. № 144

План мероприятий  
по выполнению предписания Роспотребнадзора от 30.05.2024 №84нх-704-2024

№ п/п	Выявленные нарушения	Предписание и сроки исполнения по предписанию	Планируемые мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
1	У сотрудника образовательного учреждения (учитель физической культуры) истек срок прохождения периодического медицинского осмотра (16.05.2024 г.), в личных медицинских книжках (далее по тексту - ЛМК), отсутствуют сведения о прохождении гигиенической аттестации, кроме того, ЛМК сотрудников оформлены без наличия голограмм и внесения в реестр 2.3 2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» (далее - СанПиН 2.3 2.43590-20), ст. 34, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	Учитель физической культуры – медицинский осмотр пройден	Обеспечить сотрудникам образовательного учреждения прохождение медосмотров	Медсестра Михальчук Л.А.	до 30.09.2024



2	<p>На территории образовательного учреждения отсутствует игровая площадка с полимерным покрытием, что является нарушением п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.</p>		Директор	По мере финансирования
3	<p>На территории образовательного учреждения площадка для сбора отходов не благоустроена: отсутствует водонепроницаемое твердое покрытие, также используются контейнеры (мусоросборники) без закрывающихся крышек, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.</p>	<p>Обеспечить размещение площадки для сбора отходов. Установить мусоросборник с закрывающейся крышкой.</p>	Завхоз Лелякина Л.А.	Сентябрь 2024
4	<p>В помещении для приготовления дезинфекционных растворов отсутствует подводка холодной и горячей воды, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648</p>	<p>Организовать подвод горячей и холодной воды в помещение для приготовления дезинфекционных растворов</p>	Завхоз Лелякина Л.А.	По мере финансирования
5	<p>В образовательном учреждении осуществляется организация питания с использованием сырья и сырья полуфабрикатов, при этом не обеспечено холодным цехом, цехом первичной и вторичной обработки овощей, мясо-</p>	<p>Создать условия для осуществления организации питания с использованием сырья</p>	Кладовщик Коцюба В.А., завхоз Лелякина Л.А.	Август 2024



рыбным цехом, что является нарушением п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20.

6 В мясо-рыбном и варочном цехах не оборудованы моечные ванны и умывальники, отсутствует холодильное оборудование для хранения яиц, овощей и фруктов, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Оборудовать моечные ванны и умывальники, приобрести холодильное оборудование

Директор По мере финансирования

7 В помещении для приготовления пищи образовательного учреждения не соблюдается поточность технологических процессов, исключаются встречные потоки сырья и готовой продукции, что является нарушением п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.5, 2.7. СанПиН 2.3.2.43590-20.

Изучить рекомендации по технологическим процессам сырья и готовой продукции

Повар Чаленко К.А. Август 2024

8 В помещении для приготовления пищи образовательного учреждения на участке приготовления холодных закусок, а также в зоне обработки сырой продукции отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Приобрести прибор для обеззараживания воздуха

Директор По мере финансирования

9 В столовой и санузлах отсутствует подводка горячей воды к смесителям, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

Организовать подвод горячей воды в санузлы

Завхоз По мере финансирования  
Леякина Л.А.

10

По результатам инструментальных измерений уровень освещенности в 4 игровых комнатах спортивного зала не соответствует гигиеническим требованиям, что является нарушением п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

Обеспечить мероприятия по приведению показателей искусственной освещенности до нормируемых в срок до 01.09.2025.

Составить план потребности необходимого оборудования для выполнения требований искусственной освещенности в игровых комнатах и спортивном зале, с описанием технических характеристик.

Завхоз  
Леякина Л.А. По мере  
финансирования

Провести закупку светильников, обеспечивающих выполнение показателей искусственной освещенности, согласно требованиям СанПиН

Провести замену осветительных приборов в игровых комнатах и спортивном зале  
Исх. №142 от 31.07.2024г.

директор август

11

По результатам проведения лабораторных исследований отобранная проба питьевой воды в образовательном учреждении не соответствует гигиеническим требованиям табл. 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 по содержанию хлоридов.